



Liste de Contrôle d'Inspection en 160 Points

Inspecteur : N/A

Date de l'Inspection : 2026 02 20

GEELY Coolray / 9 CV automatique [Voir Voiture](#)

Marque : GEELY

Ville : Casablanca

Transmission : automatique

Date d'Immatriculation : N/A

Kilométrage : 35598 km

Première main : Oui

Type de voiture : SUV

Modèle : Coolray

Origin : WW au Maroc

Année de Fabrication : N/A

Type de Carburant : Essence

Type d'Immatriculation : Particulière

Puissance fiscale : 9

Cylindrée : 1.5L

Justification Premium : Full Option, Carnet d'entretien, Top état, 1ère main

Évaluation du Prix : Prix marche

Siaracash Certified

Stay assured and confident when you buy a SiaraCash Certified Car.



No Major Accidents



No Fire Damage



No Flood Damage

[En savoir plus sur SiaraCash Certifié](#)

✔ 79 Passé

! 4 À Réparer

⚙️ 1 Rectifié

















N/A 1 Non applicable

Peinture








Éléments	Statut	Commentaires
Voile de peinture	✓	
Pare chocs Avant	✓	
Capot	✓	
Aile avant gauche	✓	
Aile avant droite	✓	
Porte avant gauche	✓	
Porte avant droite	✓	
Porte arriere gauche	✓	
Porte arriere droite	✓	
Aile arriere gauche	✓	
Aile arrière droite	✓	
Pare chocs Arriere	✓	
Coffre	✓	
Toit de la carrosserie	✓	
Toit ouvrant	✓	
Capote convertible	✓	
Poignees portes	✓	
Inspection calandre	✓	

Les éléments Externe

Éléments	Statut	Commentaires
----------	--------	--------------

Carrosserie		des petites bosses a réparer
Pare brise avant		
Pare brise arriere		
Vitre avant gauche		
Vitre avant droite		
Vitre arriere gauche		
Vitre arriere droite		
Vitre quart arriere gauche		
Vitre quart arriere droite		
Les roues		
Alignement roues		
Enjoliveurs centre roues		
Suspension amortisseurs		
Systeme de freinage		
Systame électrique		
Bruits sous carrosserie		


Etat De L'intérieure

Éléments	Statut	Commentaires
Tableau de bord		
Jauges fonctionnent correctement		
Volant		
Pommeau de vitesse		
Boutons de commande		
Commandes vitres electriques		
Commande essuie glaces		












Commande essuie glace arriere	✓	
Siège et plafond	✓	
Accoudoir	✓	
Boite a gants	✓	
Pare soleil miroir vanite eclaireage	✓	
Eclairage intérieur	✓	
Poste radio	✓	
Systeme audio	✓	
Climatisation	✓	
Les options	✓	
Divers Intérieur	✓	
Intérieure commentaire	très bon état	

Diagnostic Mécanique





Éléments	Statut	Commentaires
Etat de moteur en général	✓	
Bruit moteur	✓	
Etat des injecteurs	✓	
Etat de radiateur	✓	
Etat de joint de culasse	✓	
Turbo	✓	
Courroies	✓	
Support moteur transmission	✓	
Boite de vitesse	✓	
Embrayage fonctionne correctement	✓	
Bruit transmission	✓	

Fonctionnement 4x4	N/A	
Bruit essieu boîte transfert		
Kilométrage	35598	

Etat Des Consommables

Éléments	Statut	Commentaires
Huile moteur		à remplacer
Filtre & air		à remplacer
Filtre Carburant		à remplacer
Huile de frein		
Courroie de moteur		
Les pneus		
Plaquettes		
Batterie		
Essuie glace		
Roue secours		
Cric outils		
Consommables commentaire	préféablement faire une vidange huile moteur	tous les entretiens ont été effectués dans la maison Geely jusqu'à ce jour (voiture sous garantie)

Diagnostic électronique

Éléments	Statut	Commentaires
Kilométrages réel		
Voyant indicateur		
Feux detresse		
Fonction feux antibrouillard		

Feux circulation diurne	✓	
Fonction feux croisement route	✓	
Feux automatiques	✓	
Problème probable	aucun problème	

Avis De L'expert

Éléments	Statut	Commentaires
Estate de voiture en general	Bon	
Pas dommage incendie	✓	
Pas dommage inondation	✓	

Recours Juridique :

Tout recours juridique relatif au véhicule doit être exercé auprès du vendeur et non auprès de SiaraCash. SiaraCash agit uniquement en tant que prestataire de services d'inspection et n'est pas partie prenante à la transaction de vente du véhicule.

Reconnaissance :

En acceptant ce rapport d'inspection, le client reconnaît et accepte que L'inspection reflète l'état du véhicule uniquement à la date de la visite technique.

SiaraCash n'est pas responsable des défauts ou problèmes survenant après la date de l'inspection.

SiaraCash n'est pas responsable des réparations, pertes ou dommages résultant de vices cachés ou de tout autre problème non découvert lors de l'inspection.

Tout recours juridique doit être adressé au vendeur du véhicule, et non à SiaraCash.

Images

