



VÉHICULE EXPERTISÉ

BMW Serie 3

2026 · Bouskoura · 1ère main

120 000 DH**73 points conformes** · Inspection 100 points**100**

POINTS CONTRÔLÉS

73

CONFORMES

1

IMPERFECTIONS

CARACTÉRISTIQUES

MARQUE	MODÈLE	ANNÉE
BMW	Serie 3	2026
KILOMÉTRAGE	CARBURANT	BOÎTE DE VITESSES
12 334 km	Essence	Automatique
CARROSSERIE	CYLINDRÉE	PUISSANCE FISCALE
Citadine	1500 cc	5 CV
ÉTAT	ORIGINE	PREMIÈRE MAIN
Comme neuf	Importée	Oui
VILLE	N° DE CHÂSSIS	
Bouskoura	qdasdkmnwnk1ekm232	



VOIR L'ANNONCE EN LIGNE

<https://beta.siaracash.ma/fr/voiture/bmw-serie-3-2026-bouskoura/cWo4dK5HUa>

Une question sur ce véhicule ? Appelez notre équipe :

 **05 22 91 87 96**SCANNEZ
POUR VOIR
L'ANNONCE

ÉQUIPEMENTS

Équipements et options relevés sur ce véhicule.

CONFORT

- ✓ Climatisation automatique
- ✓ Rétroviseurs électriques
- ✓ Démarrage sans clé

SÉCURITÉ

- ✓ ABS
- ✓ ESP

MULTIMÉDIA

- ✓ GPS

EXTÉRIEUR

- ✓ Toit ouvrant
- ✓ Jantes aluminium

GALERIE PHOTOS

Clichés pris lors de l'expertise physique au hub SiaraCash (16 photos).




RÉSULTATS PAR SECTION

Extérieur		25/27 conformes
Intérieur		12/12 conformes
Mécanique		17/20 conformes
Consommables		8/9 conformes
Électrique		10/11 conformes
Peinture		0/1 conformes

IMPERFECTIONS

Localisation des imperfections relevées par l'expert sur le schéma d'inspection.



R Rayure · **F** Fissure · **E** Enfoncement · **C** Cassé · **M** Manquant

✓ **Aucune imperfection relevée — carrosserie saine.**

ANOMALIES & REMARQUES — 1

Détail des points signalés par l'expert, avec photos à l'appui.

Voile de peinture · Peinture

À réparer

test



DÉTAIL DES POINTS CONTRÔLÉS

Chaque point contrôlé avec son statut. Les points à réparer affichent la note et les photos de l'expert.

Extérieur 25/27 conformes

Capot	Passé	Carrosserie	Passé
Coffre	Passé	Porte avant droite	Passé
Porte avant gauche	Passé	Porte arrière droite	Rectifié
Porte arrière gauche	Rectifié	Aile avant droite	Passé
Aile avant gauche	Passé	Aile arrière droite	Passé
Aile arrière gauche	Passé	Pare-chocs avant	Passé
Pare-chocs arrière	Passé	Toit carrosserie	Passé
Poignées de portes	Passé	Calandre	Passé
Toit ouvrant	Passé	Capote convertible	Passé
Volant	Passé	Accidenté	Passé
Vitres (général)	Passé	Pare-brise avant	Passé
Pare-brise arrière	Passé	Vitre avant gauche	Passé
Vitre avant droite	Passé	Vitre arrière droite	Passé
Vitre arrière gauche	Passé		

Intérieur 12/12 conformes

Tableau de bord	Passé	Sièges et plafond	Passé
Éclairage intérieur	Passé	Boîte à gants	Passé

Poste radio	Passé	Système audio	Passé
Pommeau de vitesse	Passé	Boutons de commande	Passé
Accoudoir	Passé	Climatisation	Passé
Divers intérieur	Passé	Pare-soleil / Miroir / Éclairage	Passé

Mécanique

17/20 conformes

Bruit moteur	Passé	Injecteurs	Passé
Radiateur	Passé	Joint de culasse	Passé
Boîte de vitesse	Passé	Courroies	Passé
Support moteur / transmission	Passé	Suspension / Amortisseurs	Passé
Bruits sous carrosserie	Passé	Embrayage	Rectifié
Bruit transmission	Passé	Fonctionnement 4x4	Passé
Bruit essieu / Boîte de transfert	Passé	Système de freinage	Rectifié
Roues	Rectifié	Alignement des roues	Passé
Enjoliveurs / Centre roues	Passé	Roue de secours	Passé
Cric et outils	Passé	Turbo	Passé

Consommables

8/9 conformes

Huile moteur	Passé	Filtre à air	Passé
Filtre à carburant	Passé	Huile de frein	Passé
Courroie moteur	Passé	Pneus	Passé
Plaquettes de frein	Passé	Batterie	Passé
Essuie-glaces	Rectifié		

Système électrique	Passé	Jauges	Passé
Commande essuie-glaces	Passé	Commande essuie-glace arrière	Passé
Commandes vitres électriques	Passé	Feux de détresse	Passé
Voyants indicateurs	Passé	Feux antibrouillard	Passé
Feux de circulation diurne	Passé	Feux croisement / route	Passé
Feux automatiques	Rectifié		

Voile de peinture	À réparer
▸ test	

Avis de l'expert

Avis général	Passé	Options	Passé
Kilométrage réel	Rectifié		

CONTRÔLE ADMINISTRATIF

Procuration	N.R.	Carton	N.R.
Visite Tec. Roulage	N.R.	Vignette	N.R.
Piserina	N.R.	Châssis conforme	N.R.
Carte grise barrée	N.R.	Main levée disponible	N.R.
Carnet d'entretien	N.R.		
Opposition NARSA			Non vérifié
Sous garantie maison			Non renseigné

CONDITIONS GÉNÉRALES

- Objet du rapport.** Le présent rapport atteste de l'expertise réalisée par SiaraCash sur le véhicule référencé, à la date indiquée en première page. Il décrit l'état constaté du véhicule au moment de l'inspection, selon la méthodologie SiaraCash (points de contrôle, relevé des imperfections, contrôle administratif).
- Portée.** Les constats reflètent l'état du véhicule au jour de l'expertise uniquement. L'état peut évoluer après cette date (usage, kilométrage, interventions). Les éléments non démontables et non visibles ne font pas partie du périmètre d'inspection.
- Absence de garantie contractuelle.** Ce document est informatif : il ne constitue ni une garantie contractuelle, ni une offre, ni un engagement de vente. Les garanties éventuelles applicables à un véhicule sont précisées séparément dans les conditions de vente SiaraCash.
- Synthèse générée.** La « Synthèse de l'expert » est générée automatiquement à partir des constats saisis par l'expert et n'ajoute aucune donnée nouvelle.
- Contrôle administratif.** Les statuts administratifs (opposition, documents) proviennent des vérifications effectuées à la date indiquée ; ils peuvent évoluer et doivent être reconfirmés avant toute transaction.
- Contact.** Pour toute question sur ce rapport : SiaraCash — 05 22 91 87 96 · siaracash.ma.