

Liste de Contrôle d'Inspection en 160 Points

Inspecteur: Reda

Date de l'Inspection : 2024 05 22

JEEP COMPASS / 6 CV manual Voir Voiture

Marque : JEEP

Ville: Casablanca

Transmission: manual

Date d'Immatriculation :

Kilométrage: 15000km km

Première main : Oui

Type de voiture :

Modèle: COMPASS

Origin: WW au Maroc

Année de Fabrication :

Type de Carburant : Diesel

Type d'Immatriculation : Particulière

Puissance fiscale: 6

Cylindrée :

Siaracash Certified -

Stay assured and confident when you buy a SiaraCash Certified Car.







No Major Accidents

lajor Accidents No Fire Damage

En savoir plus sur SiaraCash Certifié



Peinture

Éléments	Statut	Commentaires
Voile de peinture	•	
Pare chocs Avant	•	
Capot	•	
Aile avant gauche	•	
Aile avant droite	•	
Porte avant gauche	•	
Porte avant droite	•	
Porte arriere gauche	•	
Porte arriere droite	N/A	
Aile arriere gauche	N/A	
Aile arriére droite	•	
Pare chocs Arriere	•	
Coffre	⊘	
Toit de la carrosserie	0	
Toit ouvrant	N/A	
Capote convertible	N/A	
Poignees portes	N/A	
Inspection calandre	N/A	

Les éléments Externe

Éléments	Statut	Commentaires
Carrosserie	•	
Pare brise avant	N/A	
Pare brise arriere	N/A	

Vitre avant gauche	N/A
Vitre avant droite	N/A
Vitre arriere gauche	N/A
Vitre arriere droite	N/A
Vitre quart arriere gauche	N/A
Vitre quart arriere droite	N/A
Les roues	
Alignement roues	N/A
Enjoliveurs centre roues	N/A
Suspension amortisseurs	N/A
Systeme de freinage	•
Systame électrique	
Bruits sous carrosserie	N/A

Etat De L'intérieure

Éléments	Statut	Commentaires
Tableau de bord	•	
Jauges fonctionnent correctement	N/A	
Volant	•	
Pommeau de vitesse	•	
Boutons de commande	•	
Commandes vitres electriques	N/A	
Commande essuie glaces	N/A	
Commande essuie glace arriere	N/A	
Siége et plafond	•	
Accoudoir	•	
Boite a gants	•	

Pare soleil miroir vanite eclairage	N/A
Eclairage intérieur	
Poste radio	•
Systeme audio	•
Climatisation	•
Les options	•
Divers Intérieur	
Intérieure commentaire	Comme neuf

Diagnostique Mécanique

Éléments	Statut	Commentaires
Etat de moteur en général		
Bruit moteur	N/A	
Etat des injecteurs	•	
Etat de radiateur	•	
Etat de joint de culasse	•	
Turbo	•	
Courroies	N/A	
Support moteur transmission	N/A	
Boite de vitesse	•	
Embrayage fonctionne correctement	N/A	
Bruit transmission	N/A	
Fonctionnement 4x4	N/A	
Bruit essieu boite transfert	N/A	

Etat Des Consommables

Éléments	Statut	Commentaires
----------	--------	--------------

Hulle moteur	
Filtre & air	
Filtre Carburant	
Hulle de frein	
Courroie de moteur	
Les pneus	
Plaquettes	
Batterie	
Essuie glace	
Roue secours	N/A
Cric outils	N/A
Consommables commentaire	Suivi chez concessionnaire

Diagnostique électronique

Éléments	Statut	Commentaires
Kilométrages réel	•	
Voyant indicateur	N/A	
Feux detresse	N/A	
Fonction feux antibrouillard	N/A	
Feux circulation diurne	N/A	
Fonction feux croisement route	N/A	
Feux automatiques	N/A	
Probléme probable	Reprogramation des batteries	

Avis De L'expert

Éléments	Statut	Commentaires
----------	--------	--------------

Etate de voiture en general	
Pas dommage incendie	N/A
Pas dommage inondation	N/A
Prix	218000

Images





























