



## Liste de Contrôle d'Inspection en 160 Points

Inspecteur : Reda

Date de l'Inspection : 2023 12 08

### OPEL ASTRA / 6 CV manual [Voir Voiture](#)

**Marque** : OPEL

**Ville** : Rabat

**Transmission** : manual

**Date d'Immatriculation** : N/A

**Kilométrage** : 95001-110000 km

**Première main** : Non

**Type de voiture** : N/A

**Modèle** : ASTRA

**Origin** : WW au Maroc

**Année de Fabrication** : N/A

**Type de Carburant** : Diesel

**Type d'Immatriculation** : Particulière

**Puissance fiscale** : 6

**Cylindrée** : N/A

---

#### Siaracash Certified

Stay assured and confident when you buy a SiaraCash Certified Car.



No Major Accidents



No Fire Damage



No Flood Damage

[En savoir plus sur SiaraCash Certifié](#)

✓ 0 Passé

! 0 À Réparer

⚙️ 0 Rectifié

N/A 90 Non applicable

# Peinture

| Éléments               | Statut | Commentaires |
|------------------------|--------|--------------|
| Voile de peinture      | N/A    |              |
| Pare chocs Avant       | N/A    |              |
| Capot                  | N/A    |              |
| Aile avant gauche      | N/A    |              |
| Aile avant droite      | N/A    |              |
| Porte avant gauche     | N/A    |              |
| Porte avant droite     | N/A    |              |
| Porte arriere gauche   | N/A    |              |
| Porte arriere droite   | N/A    |              |
| Aile arriere gauche    | N/A    |              |
| Aile arrière droite    | N/A    |              |
| Pare chocs Arriere     | N/A    |              |
| Coffre                 | N/A    |              |
| Toit de la carrosserie | N/A    |              |
| Toit ouvrant           | N/A    |              |
| Capote convertible     | N/A    |              |
| Poignees portes        | N/A    |              |
| Inspection calandre    | N/A    |              |

# Les éléments Externe

| Éléments           | Statut | Commentaires |
|--------------------|--------|--------------|
| Carrosserie        | N/A    |              |
| Pare brise avant   | N/A    |              |
| Pare brise arriere | N/A    |              |
| Vitre avant gauche | N/A    |              |

|                            |     |  |
|----------------------------|-----|--|
| Vitre avant droite         | N/A |  |
| Vitre arriere gauche       | N/A |  |
| Vitre arriere droite       | N/A |  |
| Vitre quart arriere gauche | N/A |  |
| Vitre quart arriere droite | N/A |  |
| Les roues                  | N/A |  |
| Alignement roues           | N/A |  |
| Enjoliveurs centre roues   | N/A |  |
| Suspension amortisseurs    | N/A |  |
| Systeme de freinage        | N/A |  |
| Systame électrique         | N/A |  |
| Bruits sous carrosserie    | N/A |  |

## Etat De L'intérieure

| Éléments                             | Statut | Commentaires |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| Tableau de bord                      | N/A    |              |
| Jauges fonctionnent correctement     | N/A    |              |
| Volant                               | N/A    |              |
| Pommeau de vitesse                   | N/A    |              |
| Boutons de commande                  | N/A    |              |
| Commandes vitres electriques         | N/A    |              |
| Commande essuie glaces               | N/A    |              |
| Commande essuie glace arriere        | N/A    |              |
| Siège et plafond                     | N/A    |              |
| Accoudoir                            | N/A    |              |
| Boite a gants                        | N/A    |              |
| Pare soleil miroir vanite eclaireage | N/A    |              |
| Eclairage intérieur                  | N/A    |              |

|                        |                 |  |
|------------------------|-----------------|--|
| Poste radio            | N/A             |  |
| Système audio          | N/A             |  |
| Climatisation          | N/A             |  |
| Les options            | N/A             |  |
| Divers Intérieur       | N/A             |  |
| Intérieure commentaire | Non<br>spécifié |  |

## Diagnostic Mécanique

| Éléments                          | Statut          | Commentaires |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| Etat de moteur en général         | N/A             |              |
| Bruit moteur                      | N/A             |              |
| Etat des injecteurs               | N/A             |              |
| Etat de radiateur                 | N/A             |              |
| Etat de joint de culasse          | N/A             |              |
| Turbo                             | N/A             |              |
| Courroies                         | N/A             |              |
| Support moteur transmission       | N/A             |              |
| Boite de vitesse                  | N/A             |              |
| Embrayage fonctionne correctement | N/A             |              |
| Bruit transmission                | N/A             |              |
| Fonctionnement 4x4                | N/A             |              |
| Bruit essieu boite transfert      | N/A             |              |
| Kilométrage                       | Non<br>spécifié |              |

## Etat Des Consommables

| Éléments     | Statut | Commentaires |
|--------------|--------|--------------|
| Huile moteur | N/A    |              |

|                          |                 |  |
|--------------------------|-----------------|--|
| Filtre & air             | N/A             |  |
| Filtre Carburant         | N/A             |  |
| Huile de frein           | N/A             |  |
| Courroie de moteur       | N/A             |  |
| Les pneus                | N/A             |  |
| Plaquettes               | N/A             |  |
| Batterie                 | N/A             |  |
| Essuie glace             | N/A             |  |
| Roue secours             | N/A             |  |
| Cric outils              | N/A             |  |
| Consommables commentaire | Non<br>spécifié |  |

## Diagnostic électronique

| Éléments                       | Statut          | Commentaires |
|--------------------------------|-----------------|--------------|
| Kilométrages réel              | N/A             |              |
| Voyant indicateur              | N/A             |              |
| Feux detresse                  | N/A             |              |
| Fonction feux antibrouillard   | N/A             |              |
| Feux circulation diurne        | N/A             |              |
| Fonction feux croisement route | N/A             |              |
| Feux automatiques              | N/A             |              |
| Problème probable              | Non<br>spécifié |              |

## Avis De L'expert

| Éléments                     | Statut | Commentaires |
|------------------------------|--------|--------------|
| Estate de voiture en general | Bon    |              |
| Pas dommage incendie         | N/A    |              |

|                        |     |  |
|------------------------|-----|--|
| Pas dommage inondation | N/A |  |
|------------------------|-----|--|

**Recours Juridique :**

Tout recours juridique relatif au véhicule doit être exercé auprès du vendeur et non auprès de SiaraCash. SiaraCash agit uniquement en tant que prestataire de services d'inspection et n'est pas partie prenante à la transaction de vente du véhicule.

**Reconnaissance :**

En acceptant ce rapport d'inspection, le client reconnaît et accepte que L'inspection reflète l'état du véhicule uniquement à la date de la visite technique.

SiaraCash n'est pas responsable des défauts ou problèmes survenant après la date de l'inspection.

SiaraCash n'est pas responsable des réparations, pertes ou dommages résultant de vices cachés ou de tout autre problème non découvert lors de l'inspection.

Tout recours juridique doit être adressé au vendeur du véhicule, et non à SiaraCash.

## Images